


Processo per l'identificazione dei puntali TECNOpro "TL" ritirate dal commercio

PRIMA DI RIMUOVERE IL PUNTALE DALLO SCI:

Passo 1: Controllare che l'attacco TECNOpro riporti il marchio "TL", come illustrato in questa pagina.

TECNOpro TL



L'attacco è di uno dei modelli **TECNO^{PRO}** TL 70, TL 80, TL 70 SP, TL 80 SP, TL 70 SR ?

SÌ – Allora, procedere con il **Passo 2**.

NO – Il puntale di questo attacco **NON** è soggetta al presente ritiro dal commercio.

Passo 2: (Se si è risposto "SÌ" al **Passo 1**.) Controllare il codice con la data di produzione del puntale che si trova sulla placca centrale, dove la punta dello scarpone da sci entra in contatto con il puntale dell'attacco, come illustrato nella figura seguente.



PRODUCTION DATE CODE LOCATION

Il codice con la data di produzione termina con il numero "8" (di 2008)?

SÌ – Il puntale di questo attacco **È** soggetto al presente ritiro dal commercio.

NO – Questo attacco **NON** è soggetto al ritiro dal commercio.

Se l'attacco **È** soggetto al ritiro dal commercio, allora:

- **I clienti** **NON DEVONO SMONTARE** gli attacchi, bensì portarli presso un rivenditore di attrezzature da sci autorizzato Intersport, il quale seguirà le procedure previste per il ritiro dal commercio e sostituirà il puntale dell'attacco.
- **I rivenditori autorizzati** devono seguire le direttive a loro destinate.