


Identifizierung der vom Rückruf betroffenen TECNOpro-Vorderbacken

VOR DEM ENTFERNEN DES VORDERBACKENS VOM SKI:

1. Schritt: Prüfen Sie, wie auf dieser Seite gezeigt, die TECNOpro-Bindung auf das Markenzeichen „TL“.

TECNOpro TL



- Ist die Bindung ein  Modell TL 70, TL 80, TL 70 SP, TL 80 SP, TL 70 SR ?

Ja – Bitte fahren Sie mit dem **2. Schritt** fort.



NEIN – Der Vorderbacken dieser Bindung ist **NICHT** von dieser Rückrufaktion betroffen.

2. Schritt: (Wenn im **1. Schritt** mit „Ja“ geantwortet wurde) Suchen Sie auf dem Vorderbacken den Herstellungscode mit Datumsangabe auf der Mittelplatte, wo die Skischuhspitze Kontakt mit dem Vorderbacken hat – wie nachstehend abgebildet.



PRODUCTION DATE CODE LOCATION

Endet der Herstellungscode auf 8 (für 2008)?

JA – Der Vorderbacken dieser Bindung ist von dieser Rückrufaktion **BETROFFEN**.

NEIN – Diese Bindung ist **NICHT** von dieser Rückrufaktion betroffen.

Wenn die Bindung von der Rückrufaktion **BETROFFEN** ist:

- **Der Verbraucher** darf **DIE BINDUNG NICHT AUSEINANDERBAUEN**. Der Verbraucher wird gebeten, die Bindung zu einem zugelassenen Intersport-Skihändler zu bringen, der den Vorderbacken dem Rückrufverfahren entsprechend austauscht.



- **Zugelassene Händler** befolgen bitte die Händlerrichtlinien.